



SOLA FLYKLUBB

TEKNISK INFO 02/2017

TEMA: LN-FTD: TAIL STRIKE

I dag tidlig fikk jeg telefon fra vår skolesjef som skulle ut og fly med en elev. Under pre flight inspection ble det oppdaget at fortøyningsringen og fjæren bak på undersiden av flyet var vekk, merker på skroget, i tillegg var det hull i plastdekselet i bunnen av sideroret. Fortøynings ringen var brukket i sitt feste til skroget. Med andre ord, noen har vært nede i rullebanen med halen på flyet. Da ingen ting er anmerket i boken vedrørende dette er det vanskelig å si når og hvor det har skjedd.

Det er vel lite tvil om at denne tail strike har blitt merket under landingen. Hvis noen føler seg truffet, vennligst kontakt teknisk leder.

